




		ZEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE - PRZYWRACAJĄCE WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY BUDYNKU SZKOŁY USZKODZONEGO W WYNIKU POWODZI PRZEDMIOT OPRACOWANIA:			
LOKALIZACJA:					
POWIAT:	Jasieński	MIEJSCOWOŚĆ:	JASŁO	ULICA:	SZKOLNA 21A
dz. nr ewid.:	700/3			OSIĘDZ.	6
INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W JASŁE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO				
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA				
JEDNOSTKA WYKONAWCZA:	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ				
PROJEKTANT:	Andrzej Gawlewicz NUMER UPRAWNIENIA: Rp-Upr/289/91				
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY UKSZTAŁTOWANIA ELEWACJI				
NUMER RYSUNKU:	5	SKALA:	1 : 50	DATA OPRACOWANIA:	2 - 2011
WISIELCZE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH I PODREMNICH ZASTRZEŻONE					