

Sprzęt na okoliczność zakwalifikowania majątku ruchomego w znacznym stopniu zużytego i nieużytecznego, który może być przydatny innej jednostce budżetowej zgodnie z zarządzeniem nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4.01.2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
1	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/23	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
2	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/32	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
3	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/24	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
4	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/25	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
5	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/26	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
6	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/29	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
7	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/35	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
8	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/31	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
9	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/21	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
10	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/28	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
11	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/33	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
12	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/27	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
13	ZSZ nr 3/04/I/T-1/A/20	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
14	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/30	Jednostka centralna	1116,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
15	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/89	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
16	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/117	Monitor MIRO	468,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
17	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/92	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i	Wartość złomu elektr.	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
				odchylanie poziome		
18	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/88	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
19	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/87	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
20	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/85	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
21	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/96	Monitor SAMSUNG	432,60	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
22	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/94	Monitor SAMSUNG	432,60	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
23	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/91	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
24	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/90	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
25	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/58	Monitor LG	495,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze	Wartość złomu	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
				Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	elektr.	
26	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/93	Monitor SAMSUNG	432,60	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
27	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/95	Monitor SAMSUNG	432,60	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
28	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/86	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
29	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/83	Monitor SAMSUNG	134,99	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
30	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/116	Monitor MIRO	468,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
31	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/36	Jednostka centralna	1778,50	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
32	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/37	Jednostka centralna	1778,50	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
33	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/38	Jednostka centralna	1778,50	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez	Wartość złomu elektr.	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
				dysku twardego HDD		
34	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/39	Jednostka centralna	1778,50	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
35	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/41	Jednostka centralna	1778,50	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
36	ZSZ nr 3/05/I/T-1/A/44	Jednostka centralna	1778,50	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
37	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/30	Monitor Miro 17"	468,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
38	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/33	Monitor LG	468,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
39	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/35	Monitor LG	468,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
40	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/36	Monitor LG	468,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
41	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/60	Monitor LG	532,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
42	ZSZ nr 3/08/I/T-1/B/75	Monitor HIGHSGREEM	347,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
43	ZSZ nr 3/08/I/T-1/C/32	Drukarka HP 3520	128,00	Uszkodzenie napędu silnika krokowego brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
44	ZSZ nr 3/16/II/D/EI/W-3/17	Wkrętarka akumulatorowa	169,00	Uszkodzony akumulator i silnik	Wartość złomu	1
45	ZSZ nr 3/17/II/D/EI/W-3/25	Przełącznik czasowy MULTI	108,73	Uszkodzony bimetal	Wartość złomu	1
46	ZSZ nr 3/15/II/D/EI/W-3/14	Przełącznik czasowy 12/264V	84,51	Uszkodzony bimetal	Wartość złomu	1
47	ZSZ nr 3/16/II/D/A/W-1/29	Wkrętarka akumulatorowa 18V	319,00	Uszkodzony akumulator i silnik	Wartość złomu	1
48	ZSZ nr 3/16/II/D/A/W-1/27	Miernik poziomu światła- LUXOMETR	71,00	Uszkodzony czujnik poziomu światła	Wartość złomu	1
49	ZSZ nr 3/10/I/T-1/A/110	Jednostka centralna HEDY A 1210	980,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu Elektr.	1
50	ZSZ nr 3/10/I/T-1/A/111	Jednostka centralna HEDY A 1210	980,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
51	ZSZ nr 3/10/I/T-1/A/113	Jednostka centralna HEDY A 1210	980,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
52	ZSZ nr 3/10/I/T-1/A/114	Jednostka centralna HEDY A 1210	980,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
53	ZSZ nr 3/11/I/T-1/A/115	Jednostka centralna HEDY A 08804 BLACK	1280,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz	Wartość złomu	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
				zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	elektr.	
54	ZSZ nr 3/11/I/T-1/A/120	Jednostka centralna HEDY A 08804 BLACK	1280,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
55	ZSZ nr 3/11/I/T-1/A/123	Jednostka centralna HEDY A 08804 BLACK	1280,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
56	ZSZ nr 3/11/I/T-1/A/124	Jednostka centralna HEDY A 08804 BLACK	1280,00	Uszkodzona płyta główna i pamięci SD RAM oraz zasilacze Komputery bez dysku twardego HDD	Wartość złomu elektr.	1
57	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/22	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
58	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/23	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
59	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/24	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
60	ZSZ nr 3/05/I/T-1/B/26	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchylanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
61	ZSZ nr 3/04/I/T-1/B/11	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i	Wartość złomu elektr.	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
				odchyłanie poziome		
62	ZSZ nr 3/04/I/T-1/B/13	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
63	ZSZ nr 3/04/I/T-1/B/14	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
64	ZSZ nr 3/04/I/T-1/B/15	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
65	ZSZ nr 3/04/I/T-1/B/17	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
66	ZSZ nr 3/04/I/T-1/B/18	Monitor	459,00	Monitory analogowe o rozdzielczości 800x600 uszkodzone zasilacze Wysokiego Napięcia i odchyłanie poziome	Wartość złomu elektr.	1
67	ZSZ nr 3/95/I/T-2/A/1	Telewizor Orion	1122,00	Głowica analogowa brak możliwości odbioru DVB-T uszkodzone tory wizji	Wartość złomu elektr.	1
68	ZSZ nr 3/08/I/T-2/D/3	Odtwarzacz DVD Samsung	181,78	Uszkodzony brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
69	ZSZ nr 3/95/I/T-2/E/1	Wieża AKA1+2 kolumny	1320,00	Uszkodzony brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
70	ZSZ nr 3/08/I/T-5/C/16	Głośnik	75,00	Uszkodzona cewka elektromagnesu brak	Wartość złomu	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
				możliwości naprawy	elektr.	
71	ZSZ nr 3/08/I/T-5/C/17	Głośnik	75,00	Uszkodzona cewka elektromagnesu brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
72	ZSZ nr 3/08/I/T-3/A/20	Rzutnik NOBO 221CT	1440,00	Uszkodzony transformator brak możliwości naprawy	Wartość złomu	1
73	ZSZ nr 3/98/I/T-2/B/3	Magnetowid DAEWOO	699,00	Uszkodzony brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
74	ZSZ nr 3/95/I/T-1/C/1	Drukarka HP 3650	324,00	Uszkodzenie napędu silnika krokowego brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
75	ZSZ nr 3/96/I/T-2/A/6	Telewizor BELSTAR 25"	1560,00	Głowica analogowa brak możliwości odbioru DVB-T uszkodzone tory wizji	Wartość złomu elektr.	1
76	ZSZ nr 3/96/I/T-2/C/3	Odtwarzacz Funai VHS	590,00	Uszkodzony moduł napędu brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
77	ZSZ nr 3/95/I/T-3/A/3	Rzutnik LECH	2,42	Uszkodzony brak możliwości naprawy	Wartość złomu	1
78	ZSZ nr 3/95/II/D/F/P-2/3	Laser	394,56	Uszkodzona dioda	Wartość złomu	1
79	ZSZ nr 3/95/II/D/F/P-2/11	Tuba Newtona	222,44	Pęknięte szkło	Wartość złomu	1
80	ZSZ nr 3/95/II/D/F/P-2/14	Transformator rozbierany	995,00	Uszkodzone uzwojenie	Wartość złomu	1
81	ZSZ nr 3/08/II/D/F/P-2/18	Waga	0,20	Uszkodzone ramiona	Wartość złomu	1
82	ZSZ nr 3/08/II/D/F/P-2/19	Waga	0,20	Uszkodzone ramiona	Wartość złomu	1
83	ZSZ nr 3/08/II/D/F/P-2/20	Waga	0,20	Uszkodzone ramiona	Wartość złomu	1
84	ZSZ nr 3/08/II/D/F/P-	Waga	0,20	Uszkodzone ramiona	Wartość	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
	2/21				złomu	
85	ZSZ nr 3/12/I/T-3/B/4	Projektor BENQ MX 503 DLP	1839,00	Uszkodzona matryca	Wartość złomu elektr.	1
86	ZSZ nr 3/08/VII/G-10/G/3	Wkrętarka Dedra	252,00	Uszkodzony akumulator	Wartość złomu	1
87	ZSZ nr 3/12/II/D/EE/P-1/60	Miernik uniwersalny cyfrowy	349,00	Uszkodzony ustrój pomiarowy	Wartość złomu elektr.	1
88	ZSZ nr 3/15/II/D/EL/P-1/62	Zaczep ELEKTRA R-4 bez blokady	55,00	Uszkodzony elektromagnez	Wartość złomu	1
89	ZSZ nr 3/15/II/D/EL/P-1/63	Zaczep ELEKTRA R-4 z blokadą 4100	50,00	Uszkodzony elektromagnez	Wartość złomu	1
90	ZSZ nr 3/15/II/D/EL/P-1/108	Wiertarka akumulatorowa	128,00	Uszkodzony akumulator i silnik	Wartość złomu	1
91	ZSZ nr 3/15/II/D/EL/P-1/109	Wiertarka akumulatorowa	128,00	Uszkodzony akumulator i silnik	Wartość złomu	1
92	ZSZ nr 3/15/II/D/EL/P-1/110	Wiertarka akumulatorowa	128,00	Uszkodzony akumulator i silnik	Wartość złomu	1
93	ZSZ nr 3/15/II/D/EL/P-1/111	Wiertarka akumulatorowa	128,00	Uszkodzony akumulator i silnik	Wartość złomu	1
94	ZSZ nr 3/08/I/T-1/C/24	Drukarka HP 3920	320,01	Uszkodzenie napędu silnika krokowego brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
95	ZSZ nr 3/04/I/T-1/C/12	Drukarka HP 3550	259,00	Uszkodzenie napędu silnika krokowego brak możliwości naprawy	Wartość złomu elektr.	1
96		Butla gazowa 11 kg		Uszkodzony zawór	Wartość złomu	1
97		Szafka-szuflady		Zniszczone/połamane umocowania	Wartość złomu	1
98		Stojak pod ekran		Uszkodzony	Wartość złomu	1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika	Wartość zakupu	Ocena stanu technicznego	Szacunkowa wartość rynkowa	Ilość
99		Godło		Pęknięte	Wartość złomu	1
100	ZSZnr3/99/VII/G-1/A/3	Aparat telefoniczny SIMENS	585,00	Zepsuty	Wartość złomu elektr.	1
101	ZSZ nr 3/10/VII/G-3/G/3	Niszcarka HSM	793,00	Zepsuta	Wartość złomu elektr.	1
102	ZSZnr 3/01/VII/G-15/B/1	Żelazko PHILIPS	99,00	Zepsute	Wartość złomu elektr.	1
103	ZSZnr 3/14/VII/G-15/F/12	Przepływowy podgrzewacz wody EPS 3,5 kw	174,00	Zepsuty	Wartość złomu elektr.	1
104	ZSZ3/16/VII/G-15/F/15	Elektr.przepływowy podgrzewacz TWISTER KOSPEL	250,00	Zepsuty	Wartość złomu elektr.	1