

PWiK Sp.zo.o
Dział Sieci kanalizacyjnej
Oficerska 16a
10-218 Olsztyn
Tel. : (89)532 79 56

NIE

kamera 1



Opis odcinka

Odcinek BUD. 8.S1
Górna studzienka BUD.
Dolna studzienka 8.S1
Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku
Nr inspekcji 9
Data insp. 2023-11-14

Wideo		Miejscowość	Olsztyn
Wideo pocz.	00:00:12	Rejon	
Wideo kon.	00:10:18	Ulica	Artyleryjska 3 WK OHP
Podst. insp.	Odbiór nowej budowy	Właściciel	
Metoda insp.	Samojezdna kamera miniatu	Operator	inż. Podleński Piotr
Numer kanału		Obserwator	
Rok budowy		Położenie	Ulica
Profil		Rodzy. kanału	Kanał sanitarny
Wysokość	160 mm	Materiał	Polichlorek winylu
Szerokość	160 mm	Ochrona wewn.	
Dł. rury		Uwaga	
Dł. odcinka	29,30 m		
Dł. inspekcji	29,30 m		

Status hyd. Czynny

Zdjęcie	Wideo	Odległość G	Stan	P	Opis
	00:00:12	0,00	HA		Początek odcinka
007	00:04:52	14,20	UC--		Nieszczelność, złącze rur; WIDOCZNA USZCZELKA
008	00:08:48	29,30	WA		Zapisano obraz, nr: 0; KOLANO W PRAWO
009	00:09:49	29,30	WA		Zapisano obraz, nr: 0; WIDOK WŁĄCZENIA DO BUDYNKU
	00:10:18	29,30	EH		Koniec odcinka

PWiK Sp. z o.o
Dział Sieci kanalizacyjnej
Oficerska 16a
10-218 Olsztyn
Tel. : (89)532 79 56

kamera 1



Grafika odcinka

Odcinek
BUD. 8.S1

Górna studzienka BUD.
Dolna studzienka 8.S1
Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku

Nr inspekcji 9
Data insp. 2023-11-14

Wideo		Numer kanału	
Profil		Miejscowość	Olsztyn
Wysokość	160 mm	Ulica	Artyleryjska 3 WK OHP
Szerokość	160 mm	Operator	inż. Podlewski Piotr
Dł. rury		Rodzy. kanału	Kanał sanitarny
Dł. odcinka	29,30 m	Materiał	Polichlorek winylu
Dł. inspekcji	29,30 m	Ochrona wewn.	

Skala 1/ 221 Przedstawianie w kierunku badania

Str. grafiki 1

Grafika odcinka

Odcinek
 BUD. 8.S1

Górna studzienka BUD.
 Dolna studzienka 8.S1
 Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku

Nr inspekcji 9
 Data insp. 2023-11-14

Foto	Wideo	Odl./m	Stan	Opis
		8.S1		
	00:00:12	0.00	HA	Początek odcinka
007	00:04:52	14.20	UC--	Nieszczelność, złącze rur; WIDOCZNA USZCZELKA
008	00:08:48	29.30	WA	Zapisano obraz, nr: 0; KOLANO W PRAWO
009	00:09:49		WA	Zapisano obraz, nr: 0; WIDOK WŁĄCZENIA DO BUDYNKU
	00:10:18		EH	Koniec odcinka

Foto-raport odcinka

Odcinek
BUD. 8.S1
Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku

Górna studzienka BUD.
Dolna studzienka 8.S1
Rodzy. kanału Kanał sanitarny

Nr inspekcji 9
Data insp. 2023-11-14

Nieszczelność, złącze rur; WIDOCZNA
USZCZELKA

Zdjęcie 007

Wideo 00:04:52

Odległość 14,20

Stan UC--



Zapisano obraz, nr: 0; KOLANO W
PRAWO

Zdjęcie 008

Wideo 00:08:48

Odległość 29,30

Stan WA



PWiK Sp. z o.o
Dział Sieci kanalizacyjnej
Oficerska 16a
10-218 Olsztyn
Tel. : (89)532 79 56

kamera 1



Foto-raport odcinka

Odcinek
BUD. 8.S1
Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku

Górna studzienka BUD.
Dolna studzienka 8.S1
Rodzy. kanału Kanał sanitarny

Nr inspekcji 9
Data insp. 2023-11-14

Zapisano obraz, nr: 0; WIDOK
WŁĄCZENIA DO BUDYNKU

Zdjęcie 009

Wideo 00:09:49

Odległość 29,30

Stan WA



Grafika spadków




Odcinek
BUD. 8.S1

Górna studzienka BUD.
Dolna studzienka 8.S1

Dł. inspekcji 29,30 m
Dł. odcinka 29,30 m

Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku
Rodzy. kanału KS

Nr inspekcji 9
Data insp. 2023-11-14



Hufiec Pracy

Dział Sieci Kanalizacyjnej informuje, że wykonał za pomocą kamery inspekcyjnej przegląd stanu technicznego kanalizacji sanitarnej znajdującej się
ul. Artyleryjska 3

Zakres zakwalifikowany **negatywny**:

od Studni	do Studni
BUD	8.S1

W tym zakresie kanalizacja sanitarna **nie nadaje się** do dalszego etapu odbiorowego

Uwaga: zakres przeglądu nie dotyczy stanu technicznego studni, przegląd nie jest pomiarem rzędnych posadowienia odcinków

Olsztyn 2023-11-15

Pracownik Sp. z o.o. w Olsztynie
ST. MISTRZ SIECI KANALIZACYJNEJ
Łukasz Szepiła