

Protokół
kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z tych obiektów.

Działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach komisja w składzie:


mgr Brygida Wnentrzak-Szteler – Dyrektor Szkoły

mgr Jacek Pagiela – Starszy Inspektor ds. BHP

Przedmiotowa komisja dokonała w dniu 31 sierpnia 2010 r. przeglądu obiektów należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszyń, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

Komisja ustaliła, że:


1. W pomieszczeniach szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych, część remontowana jest zabezpieczona przed dostępem uczniów,
2. Teren szkoły nie jest trwale ogrodzony,
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły w większości są zakryte lub trwale zabezpieczone,
4. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone wyraźnie i trwale,
5. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione właściwe oświetlenie i wentylacja,
6. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, istnieje możliwość wietrzenia,
7. Nawierzchnia dróg, przejść jest równa,
8. Podłogi w pomieszczeniach parteru są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami,



9. Pomieszczenia umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury,
10. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,
11. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy, szkoła posiada gabinet higienistki z wyposażeniem, apteczki są dostępne na wszystkich kondygnacjach,
12. Szkoła nie posiada substancji i preparatów chemicznych,
13. Sprzęty, z których korzystają pracownicy szkoły i uczniowie, spełniają w większości wymagania ergonomiczne,
14. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem,
15. Schody w budynku spełniają wymagania bhp,
16. Stan użytkowanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób,
17. W budynku znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bhp,
18. Instalacja elektryczna w budynku jest częściowo wymieniana, dotyczy to drugiego piętra budynku,
19. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki ochrony przeciwpożarowej,

Uwagi:

- na terenie ośrodka prowadzone są prace budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej, zgodnie z harmonogramem prac – należy dokonać wszelkich starań, aby miejsca objęte przedmiotowymi pracami były trwale zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.



Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszyń, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

Podpisy członków komisji:

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Cieszyń
[Signature]
mgr Brygida Wnietrzak-Steler

Centrum Szkoleniowe DEXTERITAS
Starszy Inspektor ds. BHP
[Signature]
mgr Jacek Pańkula

Podstawa Prawna:

- 1) Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia wynikające z przepisów Kodeksu Pracy;
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- 3) art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);
- 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach