

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 544.12.NS-HD.2014

Bažanowice, 01.04.2014 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Xymenę Siemińską st. asystenta Nr upoważnienia OPR.057.13.2012

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bažanowicach

43-440 Goleiszów, ul. Cieszyńska 11

tel. 33 852 87 96, e-mail: dyrckpbazan4@wp.pl

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Starostwo powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 5482334238 **REGON** 072720209 **PESEL** -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:

Pan mgr inż. Józef Świeży – Dyrektor CKP

(imię i nazwisko, stanowisko)

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*

Pan mgr inż. Józef Świeży – Dyrektor CKP

(imię i nazwisko, stanowisko)

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 01.04.2014 r. godz. 9³⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Placówka publiczna. W chwili obecnej w obiekcie toczy się postępowanie administracyjne (decyzja znak NS-HP.9020.20.2013 z dnia 4.12.2013 r. wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego).

Oceniano stan sanitarno- higieniczny budynków CKP zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 11 w Bažanowicach.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bažanowicach realizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów z następujących szkół:

- Zespołu Szkół Technicznych im. Gwidona Langer w Cieszynie,
- Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Skoczowie.

Ogólna liczba uczniów korzystająca z praktycznej nauki zawodu – 129 oraz 50 słuchaczy, na najliczniejszej zmianie praktykuje ok. 30 uczniów.

CKP kształci uczniów w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik systemów energetyki odnawialnej.

Ponadto prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W skład Centrum Kształcenia Praktycznego w Bažanowicach wchodzi następujące pracownie: montażu mechanicznego, spawalnicza, pojazdów samochodowych, obróbki mechanicznej, obrabiarek CNC, obróbki ręcznej, automatyki, metrologii.