

Protokół
z dowodu oględzin
ws. ekspertyz w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 67 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

st. kpt. Wojciech Maziec – st. specjalista

Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP Gdańsk

przeprowadził w dniu 04.01.2021 r. dowód z oględzin w sprawie proponowanych rozwiązań zamiennych dotyczących nieprawidłowości z zakresu drogi pożarowej dla budynku:

znajdującym się w Damnicy przy ul. Korczaka 1

Nieprawidłowości i proponowane rozwiązania zastępcze/zamienne opisane zostały w ekspertyzie technicznej pt.

Ekspertyza techniczna opracowana w trybie §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSzW).

opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. poż. Elwirę Osowicką-Kosznik upr. KG PSP nr 596/2014, złożonej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w 21 grudnia 2020 r.

Dowód przeprowadzono w obecności:

1. *Wojciech Zbijowski - prezydent Stowarzyszenia Powiatowego w Stępczku*
2. *Marta Hunko - Dyrektor SOSzW w Damnicy*
3.
4.

W trakcie dowodu ustalono:

- przedłożona na upr. nr 12 zaopatrzenie techniczne nie uwzględnia zmian jakie zostały wprowadzone w układzie drogowym przy wyjeździe na ul. Parkową,
- nie wykonano jakieś parady (promień zewnętrzny tułu drogi) będzie posiadać droga pożarowa w miejscu połączenia z ul. Parkową,
- nie przewidziano w połączeniu drogi ewakuacyjnej prowadzącej z stalowych schodów zewnętrznych, bezprzewodnym układem z projektowaną drogą pożarową (aktualnie droga ewakuacyjna została zaproponowana z zewnętrznej klatki schodowej na plan - bieżąco znajdującej się po zachodniej stronie budynku).

- Grupa Damnica realizować będzie przedsięwzięcie związane z przebudową ul. Korwacka
W związku z powyższymi powyżej punktem, ustalono, że zostanie
wykonana aktualizacja ewidencji technicznej w postaci, ażeby była
nowo opracowywana, uwzględniająca powyższe uwagi.

MM PSP, ustala się na do ewidencji po przedstawieniu wytycznych
aktualizacji.

Nad tym dowód z osiedla zakończona i podpisana. Sprawa 4 kapt
miejscu prokuratora

1. Wojciech Zbyszko

2. **DYREKTOR**
Specjalnego Ośrodka
szkolno-Wychowawczego w Dąbnie

Małgorzata Hajko

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. kpt. Wojciech Mażłec

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. sekc. Piotr Berez

STARSZY TECHNIK
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

ml. ogn. Krzysztof Babel