



ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;

Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:

- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;
- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
- identyfikacji pojazdów;

Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;

Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;

Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;

Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;

Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;

Szkolenie rzeczoznawców;

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ AUTOCONSULTING

00-872 Warszawa ul. Chłodna 36/46

tel/fax: (0-22) 620-44-22 (0-22) 620-11-38

www.autoconsulting.com.pl, e-mail: biuro@autoconsulting.com.pl

opracowanie wykonane przez:

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ AUTOCONSULTING

Warszawa ul. Chłodna 36/46 tel/fax: 022-624-02-71, 022-620-44-22

Rodzaj opracowania:

OPINIA

Nr WM/1050/2025

Data wykonania:

Olsztyn, dnia 20.04.2025.

Autor opinii:

**Rzeczoznawca Techniki
Motoryzacyjnej inż. Rafał Piątek.**

Rodzaj/zakres opinii:

Oszacowanie wartości rynkowej.

Obiekt badań:

Subaru Forester NO2746P.

Cel:

Ustalenie wartości rynkowej w stanie uszkodzonym.

Zlecniodawca:

**W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
10-165 Olsztyn.**

Zlecenie z dnia:

14.04.2025.

Wyłączne przeznaczenie
opinii:

Dla potrzeb własnych.

Nr upr. 48
Biegły Skarbowy
z zakresu szacowania wartości
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń
inż. Rafał Piątek

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
inż. Rafał Piątek

Opinia numer: NO2746P

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : Rzeczoznawca Techniki Motoryzacyjnej inż. Rafał Piątek

Zleceniodawca: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Zlec. pismo, znak: Zlecenie pisemne

Właściciel: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: SUBARU

Rok produkcji: 2007

Model: Forester 2.5 MR'06 E3

Wersja: XT Aut.

Nr rejestracyjny: NO2746P

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: SDFKSGS2003023699



Nr INFO-EKSPERT

035-00348

Data pierwszej rejestracji

2007/11/30

Data oględzin

2025/04/14

Miejsce oględzin

Olsztyn ul. Artyleryjska 3B

warmińsko-mazurskie

Wskazanie drogomierza

272109 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/11/30-25/04/14)

208 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2000 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samonośna

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

2457 ccm / 169kW (230KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / bokser / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 14 kwietnia 2025 roku wynosi

11000 PLN

w tym VAT (23,0%) 2056,91 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Ocena techniczna
- 3 Dokumentacja fotograficzna
- 4 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

NR upr. 48
Biegły Skarbowy
z zakresu szacowania wartości
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń
inż. Rafał Piątek

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
inż. Rafał Piątek

OPINIA Nr: NO2746P

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : Rzeczoznawca Techniki Motoryzacyjnej inż. Rafał Piątek

Zleceniodawca: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Zlec. pismo, znak: Zlecenie pisemne

Właściciel: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: SUBARU

Rok produkcji: 2007

Model: Forester 2.5 MR'06 E3

Wersja: XT Aut.

Nr rejestracyjny: NO2746P

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: SDFKSGS2003023699

Nr INFO-EKSPERT

035-00348

Data pierwszej rejestracji

2007/11/30

Data oględzin

2025/04/14

Miejsce oględzin

Olsztyn ul. Artyleryjska 3B
warmińsko-mazurskie

Wskazanie drogomierza

272109 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/11/30-25/04/14)

208 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2000 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samochozowa

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

2457 cm³ / 169kW (230KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / bokser / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.05-2008.04)

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
- 2 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 4 Głośniki 7 szt.
- 5 Immobilizer
- 6 Kierownica pokryta skórą
- 7 Klimatyzacja automatyczna
- 8 Kolumna kierownicy regulowana
- 9 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 10 Napęd na cztery koła
- 11 Napinacze pasów bezpieczeństwa
- 12 Oparcie siedzeń tylnych dzielone

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- 19 Roleta do bagażnika
- 20 Spryskiwacze reflektorów
- 21 System kontroli trakcji TCS
- 22 Szyba przednia ogrzewana
- 23 Szyba tylna ogrzewana
- 24 Światła p/mgielne przednie
- 25 Tarcze kół aluminiowe 17"
- 26 Tempomat
- 27 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 28 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 29 Wycieraczka szyby tylnej
- 30 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz

13	Opony 215/55 R17	31	Zagłówki foteli przednich aktywne
14	Podłokietnik centralny przedni	32	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Radioodtwarzacz CD	34	Zawieszenie tylne z regulacją położenia automatyczną
17	Reflektory ksenonowe	35	Zderzaki lakierowane
18	Relingi dachowe	36	Zmieniarka CD

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

1	+Czujniki parkowania - tył	213
2	+Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	245
3	+Hak holowniczy	168
4	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)	480
5	Lakier metalizowany	181
6	+Tapicerka ze skóry	539

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38
Przednie prawe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38
Tylne lewe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38
Tylne prawe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38

STAN TECHNICZNY POJAZDU**OCENA OGÓLNA :**

1. Pojazd uszkodzony, wymaga usunięcia uszkodzeń, niesprawności i usterek przedstawionych w opinii.
 2. Uszkodzenia pojazdu określono na podstawie oględzin oraz przekazanej dokumentacji i informacji.
 3. W pojeździe istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wad ukrytych.
 4. Weryfikacja dalszych uszkodzeń zespołów i podzespołów pojazdu możliwa w warunkach stanowiskowych.
 5. Przedstawiony pojazd w obecnym stanie nie zagraża środowisku naturalnemu, nie stanowi złośliwego i jest przeznaczony do naprawy.
- Po wykonaniu naprawy i uzyskaniu pozytywnego wyniku badań technicznych będzie mógł być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
- Niniejszym opinią nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin i dostarczonej dokumentacji.
- Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową uszkodzonego pojazdu i

może być wykorzystana tylko przez zlecającego.

Sporządzający opinie zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu.

Opinia została sporządzona bezstronnie.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (215 mies.) **24 550 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 826 PLN**

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **600 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 189 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 268 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 4 109 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -0,70%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **555 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 1 339 PLN**

W tym:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

[%] Wart. [PLN]

-5,0 -1 339

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 14 kwietnia 2025 roku wynosi:

26000 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 4861,79 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 14 kwietnia 2025 roku wynosi:

11000 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 2056,91 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Nr upr. 48
Biuro Skarbowe
z zakresu zaciągania wartości
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń
inż. Rafał Piątek

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Inż. Rafał Piątek

OCENA TECHNICZNA nr: NO2746P

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : Rzeczoznawca Techniki Motoryzacyjnej inż. Rafał Piątek

Zlecniodawca: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Zlec. pismo, znak: Zlecenie pisemne

Właściciel: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: SUBARU

Rok produkcji: 2007

Model: Forester 2.5 MR'06 E3

Wersja: XT Aut.

Nr rejestracyjny: NO2746P

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: SDFKSGS2003023699

Nr INFO-EKSPERT

085-00348

Data pierwszej rejestracji

2007/11/30

Data oględzin

2025/04/14

Miejsce oględzin

Olsztyn ul. Artyleryjska 3B

warmińsko-mazurskie

272109 km

Wskazanie drogomicza

Okres eksploatacji pojazdu (07/11/30-25/04/14)

208 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

2457 ccm / 169kW (230KM)

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2007.05-2008.04)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- 2 +Czujniki parkowania - tył
- 3 Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
- 4 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 5 +Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- 6 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 7 Fotele przednie podgrzewane
- 8 Głośniki 7 szt.
- 9 +Hak holowniczy
- 10 Imobilizer
- 11 +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
- 12 Kierownica pokryta skórą
- 13 Klimatyzacja automatyczna
- 14 Kolumna kierownicy regulowana
- 15 Lakier metalizowany
- 16 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 25 Radioodtwarzacz CD
- 26 Reflektory ksenonowe
- 27 Relingi dachowe
- 28 Roleta do bagażnika
- 29 Spryskiwacze reflektorów
- 30 System kontroli trakcji TCS
- 31 Szyba przednia ogrzewana
- 32 Szyba tylna ogrzewana
- 33 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- 34 Światła p/mgienne przednie
- 35 +Tapicerka ze skóry
- 36 Tarcze kół aluminiowe 17"
- 37 Tempomat
- 38 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 39 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 40 Wycieraczka szyby tylnej

17	elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	41	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
18	Napęd na cztery koła	42	Zagłówki foteli przednich aktywne
19	Napinacze pasów bezpieczeństwa	43	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Opony 215/55 R17	45	Zawieszenie tylne z regulacją położenia automatyczną
22	Podłokietnik centralny przedni	46	Zderzaki lakierowane
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	47	Zmieniarka CD
24	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38
Przednie prawe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38
Tylne lewe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38
Tylne prawe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO TL	6,0	38

STAN TECHNICZNY POJAZDU

OCENA OGÓLNA :

- Pojazd uszkodzony, wymaga usunięcia uszkodzeń, niesprawności i usterek przedstawionych w opinii.
2. Uszkodzenia pojazdu określono na podstawie oględzin oraz przekazanej dokumentacji i informacji.
3. W pojeździe istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wad ukrytych.
4. Weryfikacja dalszych uszkodzeń zespołów i podzespołów pojazdu możliwa w warunkach stanowiskowych.
5. Przedstawiony pojazd w obecnym stanie nie zagraża środowisku naturalnemu, nie stanowi złomu i jest przeznaczony do naprawy.
- Po wykonaniu naprawy i uzyskaniu pozytywnego wyniku badań technicznych będzie mógł być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
- Niniejszym opinią nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin i dostarczonej dokumentacji.
- Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową uszkodzonego pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego.
- Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu.
- Opinia została sporządzona bezstronnie.

Nr upr. 48
Biegły Skarbowy
z zakresu szacowania wartości
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń
inż. Rafał Piątek

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
inż. Rafał Piątek

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: NO2746P

z dnia: 2025/04/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: SUBARU

Rok produkcji: 2007

Model: Forester 2.5 MR'06 E3

Wersja: XT Aut.

Nr rejestracyjny: NO2746P

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



20250414_131805



20250414_131812



20250414_131823



20250414_131836

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOWNAWCA
Inż. Rafał Piątek



20250414_131842




20250414_131857



20250414_131901



20250414_131924



20250414_131932



20250414_131939

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczników Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOWNICWA
Inż. Rafał Piątek



20250414_132021




20250414_132040



20250414_132102



20250414_132107




20250414_132110

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Inż. Rafał Piątek




20250414_132127




20250414_132133




20250414_132200



20250414_132204



20250414_132210



20250414_132221



20250414_132235

Ośrodkowe Stowarzyszenie
 Rzeczoznawców Motorystycznych
 Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
 AUTOCONSULTING
 RZECZOWNAWCA
 inż. Rafał Piątek




20250414_132239



20250414_132250



20250414_132302




20250414_132310


1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzecznawców i Inżynierów
Ruchu Drogowego i Inżynierów Usług
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Inż. Rafał Piątek




20250414_132319



20250414_132330



20250414_132347



20250414_132403

Nr upr. 48
Biegły Skarbowy
z zakresu szacowania wartości
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń
inż. Rafał Piątek

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
inż. Rafał Piątek

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: NO2746P

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : Rzeczoznawca Techniki Motoryzacyjnej inż. Rafał Piątek

Zleceniodawca: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Oksztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Oksztyn

Zlec. pismo, znak: Zlecenie pisemne

Właściciel: W-M Wojewódzka Komenda OHP w Oksztynie

Adres: Artyleryjska 3B, 10-165 Oksztyn

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: SUBARU

Rok produkcji: 2007

Model: Forester 2.5 MR'06 E3

Wersja: XT Aut.

Nr rejestracyjny: NO2746P

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 035-00348

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 208 mics.) 26 000 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,25

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

1 Nadwozie

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Błotnik przedni | P |
| 2 | Błotnik tylny | L |
| 3 | Dach kpl. | |

2 Wyposażenie

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 4 | Zderzak przedni kpl. | |
|---|----------------------|--|

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

4 Układ napędowy

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Elementy wewnętrzne zespołu napędowego z rozdzielnikiem napęd | |
|---|---|--|

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	16	6	3 910
2	Wyposażenie	41	1	10 553
3	Silnik z osprzętem	20	0	5 200
4	Układ napędowy	10	42	1 508
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	6	0	1 560
6	Zawieszenie tylne	3	0	780
7	Reszta	4	0	1 040

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 24 551 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYMMetoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	26 000 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	34 853 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,03

NO2746P

2025/04/22

Zredukowany koszt naprawy	14 995 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	11 005 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	26 000 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0557
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,82
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zżywalności pojazdu uszkodzonego	0,20
Wynik metody stopnia uszkodzenia	3 906 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. .	11 005 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	26 000 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	11 000 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	15 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,34

Nr upr. 48
Biegły Skarbowy
z zakresu szacowania wartości
pojazdów samochodowych
maszyn i urządzeń
inż. Rafał Piątek

1050
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
inż. Rafał Piątek